FICHA TÉCNICA

SAC 0800-7709955

CÓDIGO: 640-RR100 — PRIMER SKYFAST HS CINZA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Primer Skyfast HS possui uma secagem ultrarrápida e alto rendimento. É indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica, solvente aromático, éster, pigmentos, cargas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS:
Solução Desengraxante TH710
Primer Skyfast HS Cinza (640-RR100)
Endurecedor Para Primer Skyfast HS (630-RR010)
Thinner TH700



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.
Se necessário, lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:
Para 4 partes em volume de Primer Skyfast HS, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor RR010 e 20% em volume de Thinner TH700 sobre a mistura catalisada.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:
20 a 30 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:
Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol^2, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Possíveis substratos:
» Chapas metálicas;
» Wash Primer Fosfatizante 550;
» Seladora Para Plástico 620 / 630;
» Massa Poliéster K7;
» Pintura original de fábrica devidamente preparada.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:
30 minutos a 25°C.
Obs: Em temperaturas mais altas este tempo sofrer redução.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
» Lixamento: 90 minutos	» Lixamento: 25 minutos

LIXAMENTO:
Seco ou úmido: Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.

USO DO EPI:
Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:
3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:
» Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
» Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
» Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco;
» O Aditivo Skyfast RR500 é recomendado para acelerar a secagem - Consultar Boletim Técnico do Produto.

OBSERVAÇÃO:
Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidadas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
4	03/12/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes